

**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 48»**

г. Таганрог



_____ О.Ю. Рыбкина
« » _____ 20__ г.

Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ _____ 160

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное дошкольное учреждение
- 1.2. Адрес объекта 347923, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Свободы, 18-1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание - 2 этажа, 1038,1 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 4745 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания - 1963г., последнего капитального ремонта - 1986г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - —, капитального не установлена.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48»; МБДОУ д/с № 48
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 347923, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Свободы, 18-1
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования г. Таганрога
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 347923, Ростовская область, г.Таганрог, пер. Красногвардейский, 1

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательная деятельность
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития нет
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 180
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
от остановки общественного транспорта «Механический колледж» (маршрутки № 5, 14, 19, 13, 17, троллейбуса № 3, 4) по ул.Свободы до детского сада
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 145 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
- 3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; да
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет - нет



Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ.



4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Технические решения невозможны, капитальный ремонт, текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны, капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны, капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР, капитальный ремонт, текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств, в рамках исполнения плана _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП - И

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

1.Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры).

2. Техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации (наименование сайта, портала): нет.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «_____» _____ 20__ г.,

2. Акта обследования объекта: акта № _____ от «_____» _____ 20__ г.

3. Решения Комиссии _____ от «_____» _____ 20__ г.

В составе:

заведующего МБДОУ д/с № 48 – Рыбкиной О.Ю.;

заместителя заведующего по ВМР – Поповцевой Е.Н.;

заведующий хозяйством – _____



_____ О.Ю. Рыбкина
« » _____ 20__ г.

Анкета (информация об объекте социальной инфраструктуры) к паспорту доступности ОСИ № 160

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное дошкольное учреждение
- 1.2. Адрес объекта 347923, Ростовская область, г.Таганрог, ул. Свободы, 18-1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1038,1 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания - 1963, последнего капитального ремонта - 1986г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - - , капитального - не установлена.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48», МБДОУ д/с № 48
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 347923, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Свободы, 18-1
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования г. Таганрога
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 347923, Ростовская область, г.Таганрог, пер. Красногвардейский, 1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательная деятельность
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - нет
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 180 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
от остановки общественного транспорта «Механический колледж» (маршрутки № 5, 14, 19, 13, 17, троллейбуса № 3, 4) по ул.Свободы до детского сада.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 145 м
 - 3.2.2 время движения (пешком) - 5 мин
 - 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да.
 - 3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – да.
 - 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет.



3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Технические решения невозможны, капитальный ремонт, текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны, капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны, капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР, капитальный ремонт, текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

Согласовано Заведующий МБДОУ д/с № 48 Рыбкина О.Ю., 8 (8634) 64-36-83.

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ д/с № 48

О.Ю. Рыбкина

" " _____ 20__ г.

Акт обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ

№ 160

г.Таганрог Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации	«___» _____ 20__ г.
--	---------------------

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное дошкольное учреждение
- 1.2. Адрес объекта 347923, Ростовская область, г.Таганрог, ул. Свободы, 18-1.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажей, 1038,1 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 4745 кв.м
- 1.4. Год постройки здания – 1963г., последнего капитального ремонта - 1986г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - -, капитального – не установлена.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48», МБДОУ д/с № 48.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 347923, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Свободы, 18-1.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация – образовательная деятельность.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) от остановки общественного транспорта «Механический колледж» (маршрутки № 5, 14, 19, 13, 17, троллейбуса № 3, 4) по ул.Свободы до детского сада.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 145 м.
 - 3.2.2 время движения (пешком) - 5 мин.
 - 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да.
 - 3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - да.
 - 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; - нет.



3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

NN п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

NN п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	3, 8, 10, 17
2	Вход (входы) в здание	ДУ	1	7, 8, 10, 18
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	2	2, 5, 9
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	3	1, 6, 11, 12,
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	4	16, 13, 14, 15
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	5	7, 18, 19, 20
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	-

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ, ВНД.



4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

NN п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Технические решения невозможны, капитальный ремонт, текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны, капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны, капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП, капитальный ремонт, текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления средств
в рамках исполнения плана

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

(наименование сайта, портала)



5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>4</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы заведующий МБДОУ д/с № 48, Рыбкина О.Ю. _____ (Подпись)
(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:

заместитель заведующего по ВМР, Поповцева Е.Н. _____ (Подпись)
(Должность, Ф.И.О.)

заведующий хозяйством, Переверзева Е.Н. _____ (Подпись)
(Должность, Ф.И.О.)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано " ____ " _____ 20__ г.
(протокол N ____)

Комиссией (название) _____



I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ д/с № 48

Ростовская область, г. Таганрог, ул. Свободы, 18-1

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть	12	4	Калитка – размер 1,27*1,75. Нет кнопки вызов персонала.	С, Г, У	Установка кнопки вызова персонала.	Текущий ремонт
2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	2, 5, 9	Асфальтовое покрытие неровное	С, Г, У	Замена асфальтового покрытия	Капитальный ремонт
3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	Технические решения невозможны
	ОБЩИЕ требования к зоне			-	-			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	3, 8, 10, 17	Технические решения невозможны, капитальный ремонт, текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как ДУ, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.



I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание
МБДОУ д/с № 48
Ростовская область, г. Таганрог, ул. Свободы, 18-1
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	есть	1	10, 18	Ступени с выбоинами. Отсутствует тактильная лента	К, О	Нанесение тактильной ленты, ремонт ступеней	Капитальный ремонт
2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	Приобретение подъемника	Индивидуальное решение с ТСР
3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1	7, 18	Площадка – размер 1,38*1,65	К, О, С	Расширение площадки	Текущий ремонт
4	Дверь (входная)	есть	6	18, 9, 7	Дверь – размер 96*190. Узкая дверь, пороги, отсутствуют: кнопка вызова, фиксаторы.	К, О	Расширение дверного проема.	Технические решения невозможны
							Установка кнопки вызова,	Текущий ремонт
							фиксаторов двери в положении открыто/закрыто	Капитальный ремонт
5	Тамбур	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	N фото	
Вход в здание	ДУ	1	7, 8, 10, 18	Индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны, капитальный ремонт, текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как ДУ, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.



I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ д/с № 48

Ростовская область, г. Таганрог, ул. Свободы, 18-1

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	7	9, 2	Отсутствуют тактильно-визуальная схема, звуковые ориентиры, тактильные указатели направления движения.	К, О, С	Установка тактильно-визуальной схемы, звуковых ориентиров, тактильных указателей направления движения.	Текущий ремонт
2	Лестница (внутри здания)	есть	8	5	Не соответствует ширина марша – 1,10м. Отсутствуют контрастные цветовые полосы и тактильный полосы, предупреждающие об окончании перил.	К, О, С	Ширину марша можно изменить только при реконструкции здания. Нанести контрастные цветовые полосы на ступенях, тактильные полосы – на перилах.	Реконструкция здания, капитальный ремонт, текущий ремонт
3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	Приобретение подъемника	Индивидуальное решение с ТСР
5	Дверь	есть	9	-	Размер 0,9* 2,02. Узкий проем	К	Расширение проема	Капитальный ремонт



6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	2	2, 5, 9, 19, 20	Не соответствует ширина марша – меньше 1,35м. Отсутствие тактильных пиктограмм, звуковых и визуальных ориентиров	К	Ширину марша можно изменить только при реконструкции здания. Приобретение и установка ориентиров	Технические решения невозможны, текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне					К, О, С, Г	Установить тактильные, предупреждающие полосы	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ	7, 8	2, 5, 9	Индивидуальное решение с ТСП, технические решения невозможны, капитальный ремонт, текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: установка направляющих поручней и звуковых ориентиров в коридоре и на лестнице возможно в ходе текущего ремонта. Расширение проемов технически невозможно.



I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МБДОУ д/с № 48

Ростовская область, г. Таганрог, ул. Свободы, 18-1

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	есть	3	1, 11, 6	Пороги в дверных проемах, не соответствие ширины дверных проемов	К, О, С	Убрать пороги, расширение дверных проемов возможно только при реконструкц ии здания	индивидуальн ое решени е с ТСР
2	Зальная форма обслуживания	есть	10	12	Пороги в дверных проемах, не соответствие ширины дверных проемов	К, О, С	Убрать пороги, расширение дверных проемов возможно только при реконструкц ии здания	индивидуальн ое решени е с ТСР
3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	3	1, 11, 6	Пороги в дверных проемах, не соответствие ширины дверных проемов	К, О, С	Убрать пороги, расширение дверных проемов возможно только при реконструкц ии здания	индивидуальн ое решени е с ТСР
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-



	ОБЩИЕ требования к зоне						Установить информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками	Текущий ремонт
--	-------------------------	--	--	--	--	--	---	----------------

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I- зона обслуживания инвалидов	ДУ	3	1, 11, 6	Индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
 <***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как ДУ, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.



I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда
МБДОУ д/с № 48
Ростовская область, г. Таганрог, ул. Свободы, 18-1
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II- места приложения труда	-	-	-	-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____



I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

МБДОУ д/с № 48

Ростовская область, г. Таганрог, ул. Свободы, 18-1

(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к <u>пункту 3.4</u> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения	-	-	-	-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____



I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ д/с № 48

Ростовская область, г. Таганрог, ул. Свободы, 18-1

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть	4	13, 14, 15, 16	Имеются пороги при входе в туалеты, отсутствие в части туалетов кранов рычажного и нажимного действия. Отсутствуют поручни и опоры, крючки для одежды и костылей.	К, О, С, Г	Установить поручни и опоры, крючки д/костылей. Устранить пороги при входе. Оборудовать кнопкой вызова.	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют информирующие таблички о помещениях, средства визуальной информации	К, О, С, Г	Установить информирующие таблички о помещениях, тактильные маячки	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно – гигиенические помещения	ВНД	4	13, 14, 15, 16	Индивидуальное решение с ТСП, капитальный ремонт, текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как ВНД, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан



I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте
МБДОУ д/с № 48
Ростовская область, г. Таганрог, ул. Свободы, 18-1
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	есть	5	5, 2, 19, 20	Визуальные средства расположены не везде, отсутствует электронное табло, тактильно-визуальная схема	К, О, С, Г	Обновить информационные таблички о помещениях, установить тактильно-визуальную схему	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2	Акустические средства	нет	-	-	-	-	-	-
3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют звуковые ориентиры, тактильные указатели направления движения	-	Установить звуковые ориентиры, тактильные указатели направления движения	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует система предупреждения световая, синхронно со звуком	ДУ	Установить дублирующую световую сигнализацию	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ДУ	5	19, 20	Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как ДУ, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.



Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (образовательной организации)

Муниципальное образование г. Таганрог

№ п/п	Наименование общеобразовательной организации (полностью, в соответствии с Уставом)	Наличие паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (образовательной организации)		Состояние доступности объекта
		Разработан (находится в разработке)	Дата утверждения руководителем образовательной организации	Оценка состояния доступности* (в том числе для различных категорий инвалидов) в соответствии с Классификатором объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности.
Образовательные организации дошкольного образования				
1	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48»	разработан	«17» ноября 2017г.	

* Классификатор объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности. Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627. Таблица 10. (Указывается: - доступен полностью всем; - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); - доступен частично всем; - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); - доступно условно, - недоступно).

** Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта». Пункт 4 Приложения А.3 Паспорта объекта социальной инфраструктуры (Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627). Указывается вид работы в соответствии с классификатором: - текущий ремонт; - подготовка проектно-сметной документации; - строительство; - капитальный ремонт; - реконструкция; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания)



Информация
о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по повышению
доступности образовательных организаций и предоставляемых ими услуг,
обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий





Муниципальное образование г. Таганрог

№ п/п	Наименование общеобразовательной организации (полностью, в соответствии с Уставом)	Наличие плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых на них услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий		Объем финансирования предусмотренный на реализацию плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых на них услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий	
		Разработан (находится в разработке)	Дата утверждения руководителем образовательной организации	в 2017 году	в 2018 году
Образовательные организации дошкольного образования					
1.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48»	Не разработан			





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 48" Рыбкина Олеся Юрьевна, Заведующий	 Не требуется для подписания	43DC01FBC5D3552D4233F5B348 427318 с 21.02.2023 16:05 по 16.05.2024 16:05 GMT+03:00	29.10.2023 14:56 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 48" Рыбкина Олеся Юрьевна, Заведующий	 Не требуется для подписания	43DC01FBC5D3552D4233F5B348 427318 с 21.02.2023 16:05 по 16.05.2024 16:05 GMT+03:00	29.10.2023 15:07 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа